

2018 : Réparation de la poutre de l'église St Aignan

Les travaux de rénovation de la toiture de l'église St Aignan ont fait apparaître des infiltrations très anciennes qui ont abimé la poutre centrale de la Nef de l'église.

Cette découverte et par précaution, a nécessité la fermeture de l'église jusqu'à la remise en état de cette poutre.

Avec l'aide de la CCCY, les travaux nécessaires à la remise en état de cette poutre ont été définis et validés par l'Architecte des Bâtiments de France.

Les travaux ont débuté le mardi 10 juillet pour se terminer vers le 15 septembre.



Le chef menuisier en premier plan, le maçon en arrière plan



Le chef menuisier et le maçon plus le second menuisier qui dévoile la sculpture du dragon



Explications du chef menuisier sur le raccordement des deux poutres et le principe de consolidation



Morceau de poutre reposant sur le mur et recouvert d'une couche de papier goudronné pour l'isoler du scellement



Le dragon sculpté (il est superbe mais personne ne le verra d'aussi prêt)



Le dragon de la poutre d'à côté



Restes de poutre ayant servi de modèle pour la sculpture du dragon



L'échafaudage qui sert aussi d'étais dans son ensemble.